

FICHA DE INSPEÇÃO ESPECÍFICA		CAJ-PMC-2022.002
Sistema/Elemento: Solicitação para relatar serviços de reforma Localização: Externa	Responsável: BTS Engenharia LTDA Técnico: Eng. ^a . Barbara Taeko da Silva Sioia	Data da emissão: 13/02/2023
Local: Diversos Bairros do Município de Cajati/SP.		
1. Descrição		
<p>Em visita técnica realizada no dia 06 de Dezembro de 2022 a todas as pontes de balanço do município, atendendo solicitação do Diretor do Departamento de Planejamento Urbano, a fiscalização verificou que de forma geral as pontes estão preservadas, necessitando apenas de pequenos reparos em pintura, troca de corrimãos ou assoalho de madeira, porém nas pontes onde a população insiste em trafegar com veículo motorizado não autorizado, a ponte sofre com assoalho quebrado, é o que ocorre na ponte do Bairro Barra do Azeite e Ponte do Bairro Cortesia, onde os munícipes atravessam com frequência utilizando motos. Abaixo segue imagens das pontes vistorias.</p> <p>Ponte Barra do Azeite</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>a) Visão geral da ponte.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>b) Assoalho danificado.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>c) Visão geral da ponte.</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>d) Assoalho solto.</p> </div> </div>		

Ponte Braço Feio



a) Assoalho conservado.



b) visão geral da ponte.

Ponte do Bairro Cortesia



a) Pilarete danificado.



b) Assoalho danificado.



c) Assoalho danificado.



d) Pavimentação danificada.

Ponte do Bairro Jacupiranguinha Centro



a) Pilarete danificado.



b) Acesso a ponte através de escadaria.

Ponte entre o Bairro Jacupiranguinha e Vila Tatu



a) Visão geral da Ponte.



b) Visão geral da ponte.

Ponte Bairro Vila Carmo



a) Assoalho conservado.



b) Acesso a ponte através de escadaria.

Ponte Bairro Vila Tatu (Telo)



a) Assoalho conservado, estrutura danificada.



b) Assoalho conservado.

Ponte Bairro Vila Tatu (Baiano)



a) Acesso a ponte através de escadaria.



b) Assoalho conservado.

Ponte Bairro Vila Tatu (Centro)



a) Pilar Danificado.



b) Assoalho conservado.

Ponte Bairro Vila Tatu (Centro)



a) Rampa de acesso a ponte.



b) Assoalho conservado.



c) Estrutura de sustentação da ponte.



d) Visão geral da ponte.

Informo, também, que após as vistorias serem executadas começamos o processo de desenvolvimento de planilha de orçamento para executar as manutenções necessárias de todas as pontes citadas acima. As pontes onde os munícipes fazem travessia com veículos, receberão barreiras metálicas e sinalização, a Ponte do Bairro Bico Pato será totalmente restaurada, sendo previsto a troca de todo o assoalho e corrimão de madeira por chapas de aço e corrimão em aço galvanizado.

Assinado de forma digital
por BARBARA TAEKO DA
SILVA SIOIA:39367377894
Dados: 2023.02.13 09:43:28
-03'00'

BTS Engenharia
Eng^a Barbara Taeko da Silva Sioia
CREA-SP 5070673435