

FICHA DE INSPEÇÃO ESPECÍFICA		MUR-CONST-CAJ-PMC-920-TSE-2019.004
Sistema/Elemento: Construção de muro na lateral da calçada para proteção de pedestres Localização: Externa	Responsável: Construtora Terra Sol Ltda. Técnico: Eng. ^a Livia Prest Bernabé	Data da inspeção: 18/04/2019
Local: R Rio Amazonas, s/n – Vila Antunes, Cajati - SP Relatório Técnico de referência: Não aplicável		
1. Descrição		
<p>Em 18 de Abril de 2019, em visita técnica na R. Rio Amazonas, s/n, atendendo solicitação do Diretor do Departamento Planejamento Urbano, a fim de executar levantamento de área para construção de mureta de proteção aos pedestres, visto que há risco de pessoas idosas ou crianças de desequilibrarem e sofrerem acidente uma vez que ao lado da calçada tem uma área de barranco (Ver Figura 1). Também foi verificado que a calçada necessita de reparos (Ver Figura 2 e 3). Foi feito levantamento do local, considerando a área da calçada onde poderá ser construída a mureta, para posterior execução de projeto e orçamento.</p>		
		
a) Barranco ao lado da calçada.	b) Barranco ao lado da calçada.	
Figura 1: Vista da área de risco para os pedestres		
		
a) Trincas na calçada.	b) Trincas na calçada.	
Figura 2: Trincas a serem tratadas.		



a) Calçada quebrada.



b) Entulho ao lado da calçada.

Figura 3: Área a ser reparada e limpa ao redor da calçada.

2. Recomendações Técnica:

Diante das constatações do Item 1. Descrição, após a aprovação do projeto e orçamento, recomenda-se a contratação de uma empresa especializada para a construção da mureta, para atender a necessidade dos munícipes que ali residem, inclusive com reparo da calçada.

Criticidade:

Crítico

Médio

Mínimo

Classificação da Anomalia:

Exógena

Endógena

Natural

Funcional

Prazo da Intervenção:

Imediato

6 meses

1 ano

Outro _____

Terra Sol Engenharia

Eng.^a Livia Prest Bernabé
CREA-SP: 5070328225