

De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 19/02/2025 às 10:49:09

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN-TES, SESP-CMV

Abertura de procedimento licitatório - Leilão

Bom dia!

em anexo, Documento de Formalização de Demanda, conforme solicitado.

At.te;

_

Philippe Gutierres Cecilia

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Anexos:

dfd_11_2025_leilao_eletronico.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - estado de são paulo -



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD № 11/2025 - SEADM

DOCOMENTO DE TORMALIZAÇÃO DE DEMANDA DID Nº 11/2025 SEADIN
TIPO DA DEMANDA:
 () Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6, inc. XV) () Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI) () Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII) () Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII) () Serviço de obra e/ou engenharia () Aquisição de material de consumo () Aquisição de bens e/ou materiais permanentes () Locações
(x) Outro: Realização de leilão eletrônico
I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA
Alienação de 45 veículos e máquinas pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, por meio de leilão eletrônico a ser conduzido por leiloeira oficial.
II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
A solicitação se justifica, considerando a necessidade de alienar os veículos da Frota Municipal que já não possuem condições de uso. A prefeitura vem investindo na renovação da Frota, e com isso, se faz necessária a alienação dos veículos substituídos.
III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)
01 serviço
IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
R\$ 2.218.000,00 (dois milhões, duzentos e dezoito mil reais). Avaliação realizada pela leiloeira oficial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO -



V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRA	TAÇAO
03/2025	
VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONT	RATUAL
alto	
VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL	
Unidade requisitante/demandante: Divisão de Logística, Abastecimento e	e Bens Patrimoniais
Responsável pela demanda: Philippe Gutierres Cecília	
Secretaria demandante: Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	3
Email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br	Telefone: (13) 3854-8662



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7193-320D-9188-A6EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ F

PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 19/02/2025 10:54:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7193-320D-9188-A6EA



De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 12/02/2025 às 13:01:46

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN-TES, SESP-CMV

Abertura de procedimento licitatório - Leilão

Prezado,

Boa tarde,

Encaminho documentação para abertura de procedimento licitatório na modalidade leilão. O leilão será conduzido por leiloeira oficial, contratada por meio do contrato nº 189/2024. Os veículos já foram avaliados e a comissão nomeada pela portaria nº 199/2025, aprovou por unanimidade os laudos emitidos pela leiloeira.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ao Sr. Gabriel Orbeli França - SEADM para ciência.

Atenciosamente;

_

Philippe Gutierres Cecilia

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Anexos:

Laudo	_Lote_10_assinado.pdf
Laudo	_Lote_11_assinado.pdf
Laudo	_Lote_12_assinado.pdf
Laudo	_Lote_13_assinado.pdf
Laudo	_Lote_14_assinado.pdf
Laudo	_Lote_15_assinado.pdf
Laudo	_Lote_16_assinado.pdf
Laudo	_Lote_17_assinado.pdf
Laudo	_Lote_18_assinado.pdf
Laudo	_Lote_19_assinado.pdf
Laudo	_Lote_1_assinado.pdf
Laudo	_Lote_20_assinado.pdf
Laudo Laudo	_Lote_20_assinado.pdf _Lote_21_assinado.pdf
Laudo	Lote_21_assinado.pdf
Laudo Laudo	Lote_21_assinado.pdf _Lote_22_assinado.pdf
Laudo Laudo Laudo	_Lote_21_assinado.pdf _Lote_22_assinado.pdf _Lote_23_assinado.pdf
Laudo Laudo Laudo Laudo	Lote 21 assinado.pdf Lote 22 assinado.pdf Lote 23 assinado.pdf Lote 24 assinado.pdf Lote 25 assinado.pdf Lote 26 assinado.pdf
Laudo Laudo Laudo Laudo Laudo	Lote 21 assinado.pdf Lote 22 assinado.pdf Lote 23 assinado.pdf Lote 24 assinado.pdf Lote 25 assinado.pdf

LaudoLote_29_assinado.pdf
LaudoLote_2_assinado.pdf
LaudoLote_30_assinado.pdf
LaudoLote_31_assinado.pdf
LaudoLote_32_assinado.pdf
LaudoLote_33_assinado.pdf
LaudoLote_34_assinado.pdf
LaudoLote_35_assinado.pdf
LaudoLote_36_assinado.pdf
LaudoLote_37_assinado.pdf
LaudoLote_38_assinado.pdf
LaudoLote_39_assinado.pdf
LaudoLote_3_assinado.pdf
LaudoLote_40_assinado.pdf
LaudoLote_41_assinado.pdf
LaudoLote_42_assinado.pdf
LaudoLote_43_assinado.pdf
LaudoLote_44_assinado.pdf
LaudoLote_45_assinado.pdf
LaudoLote_4_assinado.pdf
LaudoLote_5_assinado.pdf
LaudoLote_6_assinado.pdf
LaudoLote_7_assinado.pdf
LaudoLote_8_assinado.pdf
LaudoLote_9_assinado.pdf
Lista_de_veiculos_avaliados_para_leilao.pdf
portaria_199_2025.pdf
relatorio_comissao.pdf

Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo Marca		Marca	Modelo	Placa
801	1	VW		GOL TL MC	FQP8934
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Núm	ero do chassi
2014	2015	CCRS79169		9BWAB	45U1FP518142
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/D	ébitos
BRANCA	BRANCA R\$ 16.000,00			Não consta débi	to
Bloqueio				Restri	ções
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 14:59:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
8049			VW		SAVEIRO 1.6	DBS2378
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor			Núme	ero do chassi
2009	2009	BWX161315		9BWKB0	5W89P13173	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	venda		Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 11.500,00	00,00		Não consta débito		
Bloqueio				Restrições		
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada consta		
	cos e amassados no g lo o funcionamento d	eral, esto o bem, m	otor e cambio	não te		lesgastado. parte mecânica e elétrica, um





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO
Data: 03/02/2025 15:03:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo	Marca		Marca		Modelo	Placa
800	66	FORD		FORD		CARGO	EHE5452
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Número do chassi			
2012	2013	36367462		9BFXEB2B1DBS09760			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/D	ébitos		
PRATA	R\$ 94.000,00)		Não consta débi	to		
Bloqueio				Restrições			
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:03:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo		Marca Modelo		Placa		
809	56	FIAT		FIAT		DUCATO MAXICARGO	EGI4261
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Número do chassi			
2009	2010	814023*7063694		93W245G34A2046038			
Cor do veiculo	eiculo Valor inicial de venda			Situação de multa/Do	ébitos		
BRANCA	R\$ 38.000,00)		Não consta débit	0		
Bloqueio				Restrições			
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:03:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo		Marca	Modelo	Placa
803	34	CHERY		CELER 1.5 FFHB FL	FPQ6735
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do moto		Núm	nero do chassi
2015	2015	98RDB11B1FA001933		SQR47	7FABEJ00155
Cor do veiculo	Valor inicial de v	Valor inicial de venda		Situação de multa/D	ébitos
BRANCA	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00		Não consta débi	to
Bloqueio				Restri	ções
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.









São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:03:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca			Modelo	Placa	
7950		IVECO	D	AILY 45S17 MINUBUS	GCR3177		
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor			Núm	ero do chassi	
2016	2017	F1CE3481C*7248929*		*	93ZK42	C01H8468982	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 64.000,00	0			Não consta débito		
Bloqueio				Restrições			
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada consta			
	cos e amassados no g do o funcionamento d	eral, esto o bem, m	otor e cambio n	ão testa		desgastado. a parte mecânica e elétrica, um	





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente




AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo			Marca	Modelo	Placa	
1364			FIAT	SIENA ESSENCE 1.6	FJB7940	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Númo	ero do chassi	
2014	2015	310A50112716983		9BD197	163F3233583	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	de venda		Situação de multa/Débitos		
CINZA	R\$ 17.000,00	00		R\$ 1.948,92		
Bloqueio				Restrições		
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada consta		
Obs: Veiculo possui ris Obs: Não foi constatac		eral, esto o bem, m	otor e cambio não t		lesgastado. I parte mecânica e elétrica, un	





São Paulo, 29 de janeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo	do veículo Marca Modelo		Modelo	Placa		
798	37	M. BENZ		M. BENZ		INDUSCAR ATILIS	DJL2F51/DJL2551
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Número do chassi			
2009	2010	374977U0859231		9BM688272AB692796			
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/D	ébitos		
AMARELA	R\$ 63.000,00)		Não consta débit	0		
Bloqueio				Restri	ções		
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:07:49-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
796	58	M. BENZ		MARCOPOLO VICINO ESC	EFF7182/EFF7882	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Νú	imero do motor	Núme	ro do chassi	
2009	2010	374977U0843818		9BM688272AB674731		
Cor do veiculo	Valor inicial de ve	nda		Situação de multa/Débitos		
AMARELA	R\$ 62.500,00			R\$ 3.464,24		
	Bloqueio			Restriç	ões	
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
797	7970 N		MARCOPOLO	VOLARE W8	EGI4268	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2009	2010	D1A036723		93PB12E3PAC031962		
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/Débitos		
PRATA	R\$ 44.000,00)		Não consta débito		
	Bloqueio			Restri	ções	
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo Marca			Modelo	Placa	
794	15	FIAT		DOBLO GREENCAR MO4	FOQ0160	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Núm	ero do chassi	
2014	2015	370A00112689816		9BD223	9BD223246F2039028	
Cor do veiculo	Valor inicial	de venda		Situação de mul	ta/Débitos	
BRANCA	R\$ 19.0	00,00		R\$ 130,16		
	Bloqueio			Restriç	ões	
Nã	Não possui bloqueio ativo			Nada co	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
797	7 5	VW		15.190 EOD E.S ORE	EHE5455
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Número do chassi	
2012	2012	0163231A483224		9532E82W7CR254326	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/D	ébitos
Amarela	R\$ 84.000,00)		Não consta débit	0
	Bloqueio			Restri	ções
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo		Marca	Modelo	Placa		
797	73	VW		VW		15.190 EOD E.HD ORE	EHE5457
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Núm	ero do chassi		
2012	2012	0163238A133234		9532E82	9532E82WXCR255941		
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/D	ébitos		
AMARELA	R\$ 84.000,00)		Não consta débit	0		
Bloqueio				Restri	ções		
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo			Marca	Modelo	Placa
802	25		VW	GOL CITY MC	FQF1042
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi
2014	2015		CCRS47630	9BWAB45U1FP013833	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/D	ébitos
Branca	R\$ 15.000,00)		R\$ 715,87	
	Bloqueio			Restri	ções
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo Marca		Marca	Modelo	Placa	
809	54	CITROEN		JUMPER M35LH 2.3	FWH2475	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Núr	nero do chassi	
2014	2015	F1AE3481B*7206885*		935ZCW	935ZCWMMCE2133441	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/I	Débitos	
Branca	R\$ 44.000,00)		Não consta déb	ito	
Bloqueio				Restr	ições	
Não possui bloqueio ativo				Nada (consta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025 Documento assinado digitalmente

SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:10:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa		
797	78	IVECO		VERTIS 90V18	GAI6598	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		N	úmero do chassi	
2015	2015	F4AE3481E*8021218*		93Z <i>A</i>	93ZA90D00F8563302	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa	/Débitos	
Branca	R\$ 94.000,00)		Não consta de	ébito	
	Bloqueio			Res	trições	
Não possui bloqueio ativo				Nad	a consta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:10:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
806	8066 IVECO		IVECO		VERTIS 130V19	EHE5462
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núr	Número do mot		Número do chassi	
2013	2015	F4AE3	F4AE3481A*6202599		93ZA1FD00E8562335	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda			Situação de multa/Do	ébitos
Branca	R\$ 49.000,0	0			Não consta débit	0
	Bloqueio				Restri	ões
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta	
Obs: Vendido no estad	lo em que se encontr	a				

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:10:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa			
170	45	KOMATSU		KOMATSU			PC160 LC	Não possui placa
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do moto		tor	Número do chassi			
2010	2010	Sem informação		йo	Sem informação			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda			Situação de multa/D	ébitos		
Amarela	R\$ 159.000,0	0			Sem informação)		
	Bloqueio			Restrições		ções		
Sem informação				Sem info	mação			

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, esteira desgastada.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo	Marca		Modelo	Placa
804	16	FIAT		STRADA WORKING CD	EGI4293
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		r Número do chassi	
2011	2012			9BD27804MC7411850	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/De	ébitos
Branca	R\$ 19.000,00)		Não consta débit	0
	Bloqueio			Restriç	ões
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA


Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa
797	72	VW		15.190 EOD ORE	FVT3104
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núr	nero do motor	Núr	nero do chassi
2014	2014	016	53799A133797	9532E8	32W3ER433370
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/I	Débitos
Amarela	R\$ 84.000,00	0		Não consta déb	ito
	Bloqueio			Restr	ições
Não possui bloqueio ativo				Nada	consta
Dbs: Vendido no estad	lo em que se encontra	а.			

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.
Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025



AVALIADORA

Númeração patrin	rimonial do veículo N		Marca	Modelo	Placa	
179	21	YAMAHA		XTZ125E	EHH5905	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Nún	nero do chassi	
2012	2012	E	3D2E-039250	9C6KE:	1250C0030032	
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
PRETA	R\$ 3.000,00			Não consta débito		
Bloqueio				Restrições		
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada consta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente




AVALIADORA

Númeração patrin	rimonial do veículo Marca			Modelo	Placa	
802	23		VW	GOL CITY MC	FSU3714	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2014	2015		CCRS47618	9BWAB45U7FP505556		
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 15.000,00)		R\$ 423,63		
Bloqueio				Restrições		
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada co	onsta	

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente

SANDRA GONCALVES FAVERO
Data: 03/02/2025 14:57:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrin	o patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
800	8008 C		CHEV	SPIN 1.8L MT LTZ	FCX0830	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2014	2015	FCH006132		9BGJC7	75Z0FB162140	
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 29.000,00)		Não consta débito		
	Bloqueio			Restrições		
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada c	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA


Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
149	53	VW		GOL 1.6	EGI4252	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2009	2009		CCR102962	9BWAB0	D5U49T257688	
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 13.000,00)		Não consta débito		
	Bloqueio			Restrições		
Nã	o possui bloqueio ativ	/0		Nada c	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA


Númeração patrin	úmeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
796	53		VW	GOL CITY MC	FTH6374	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Número do chassi		
2014	2015		CCRS44469	9BWAB45U1FP013928		
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 15.000,00)		Não consta débito		
Bloqueio				Restrições		
Não	o possui bloqueio ativ	/0		Nada consta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:25:40-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrin	nonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
800	00		IVECO TECTOR 150E21		FWL3261	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2015	2015	F4HE3481A*6139314*		93ZA01LF0F8929647		
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 54.000,00	0		Não consta débito		
Bloqueio				Restrições		
Não	o possui bloqueio ativ	/0		Nada consta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca			Modelo	Placa	
800	8003		FORD		CARGO 1517 E	EGI4284	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Número do chassi			
2010	2011	36188015		9BFXCE5UXBBB57307			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/Débitos			
BRANCA	R\$ 66.000,00	0			Não consta débito		
	Bloqueio			Restrições			
Nã	o possui bloqueio ativ	0		Nada consta			
	cos e amassados no g lo o funcionamento d	eral, esto o bem, m	otor e camb	io não tes		desgastado. a parte mecânica e elétrica, uma	





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA


Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
17920		JCB	3C 4X4	Não possui		
Ano de fabricação	Ano do modelo	no do modelo Número do moto		Plaqueta		
2011	2011	*515001163*		9B9214T24BBDT4656		
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
Amarela	R\$ 74.000,00)	Sem informação			
Bloqueio				Restrições		
Sem informação				Sem informação		

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA


Númeração patrin	patrimonial do veículo		Marca		Modelo	PLAQUETA
7992 NEWHO		NEWHOLLAND		RG140B	HBZN0140CDAF03091	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Ano do modelo Número do mot		•	SÉRIE	
2014	2014	1157836			NDAF03091	
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
AMARELA	R\$ 219.000,0	0		Sem informação		
Bloqueio				Restrições		
Sem informação					Sem infor	rmação
Obs: Vendido no estad	lo em que se encontra	a.				

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	eração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	PLAQUETA	
170	17040		JCB		3C 4X4	9B94CX4WADBDT4142	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor		SÉRIE		
2013	2013	442/M6755/03/6			21622142		
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos			
Amarela	R\$ 99.000,00)		Sem informação			
	Bloqueio				Restrições		
	Sem informação				Sem informação		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	PLAQUETA			
798	39	EOUGEM		EOUGEM		EOUGEM 636		30WXHDY59170
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do moto		lúmero do motor SÉRIE		SÉRIE		
2015	2015	Sem informação			936171			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos			
Amarela	R\$ 104.000,0	0			Sem informação)		
	Bloqueio			Restrições				
Sem informação					Sem infor	mação		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.









São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:28:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
802	8021 TRAMON		TRAMONTINI		T8075-4 - 4X4	Sem informação
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do mot		or	PLAQUETA	
Sem informação	Sem informação	Sem informação)	TDH8020120031	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda			Situação de multa/D	ébitos
Vermelha	R\$ 48.000,00)			Sem informação)
	Bloqueio				Restri	ões
Sem informação					Sem infor	mação

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025



AVALIADORA


Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
802	27	VW			GOL CITY MC	FSC5062
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do mot		r	Número do chassi	
2014	2015	CCRC16103			9BWAB45U4FP015818	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 16.000,00)			Não consta débit	0
	Bloqueio				Restri	ções
Nã	Não possui bloqueio ativo			Nada consta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025

SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 14:57:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
7994 NEWHOL		EWHOLLAND	VHOLLAND RG140B S		Sem informação	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do mo		or	SÉRIE	
2006	2006	Sem informação)	N6AF00206	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	al de venda			Situação de multa/D	ébitos
Amarela	R\$ 189.000,0	00			Sem informaçã	0
	Bloqueio				Restri	ções
Sem informação					Sem info	rmação
Obs: Vendido no estad	lo em que se encontr	а.	•			

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.







São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:28:46-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa		
802	29	CHERY		CHERY		CELER1.5 FFHB FL	GBX7317
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do mot		tor	Número do chassi		
2015	2015	SQR477FABFA00329		329	98RDB11B8FA001928		
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda			Situação de multa/D	ébitos	
BRANCA	R\$ 12.500,00)			Não consta débi	to	
Bloqueio					Restri	ções	
Nã	Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrin	Númeração patrimonial do veículo		Marca	Modelo	Placa	
796	51	VW		GOL CITY MC	FQF3D65	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2014	2015	CCRC16492		9BWAB45U3FP015292		
Cor do veiculo	Valor inicial de v	ial de venda		Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 17.000,00)		Não consta débit	:0	
	Bloqueio			Restrições		
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.










São Paulo, 29 de janeiro de 2025



AVALIADORA

ш	
≅	
單	
≐	
3	
ŝ	
NEMIAS NOVAES GUILHERME	
6	
Z	
¥	
⋈	
z	
e e	
ΙΝ	
$\overline{\Box}$	
S CECILI	
S	
꼾	
岜	
5	
ত	
ES, PHILIPPE GUTIERRES	
₽.	
亖	
₫	
/IES	
⋝	
Ճ	
FELIPE	
≣	
Ⅱ	
<u>::</u>	
908	
ess	
3р	
o.	
ď	
adc	
Sin	
As	

Númeração patrin	nonial do veículo	Marca		Modelo	Placa		
795	57	VW		VW		GOL 1.6	EGI4254
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		Número do chassi			
2009	2009			9BWAB05U89T258858			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/D	ébitos		
BRANCA	R\$ 13.000,00)		Não consta débit	:0		
	Bloqueio			Restri	ções		
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.


Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

믲	
2	
뽀	
\equiv	
ಠ	
လ	
ΑË	
≳	
ž	
Ş	
₹	
崱	
<u>е</u>	
≤	
븟	
Щ	
S CECII	
Щ	
R.	
፱	
5	
G	
AVIES, PHILIPPE GUTIERRES CECILIA e NEMIAS NOVAES GUILHERN	
₽.	
亖	
σ.	
S	
₹	
Δ	
FELIPE DA	
₽	
Ξ	
Ξ,	
as	
SSC	
bě	
က်	
ŏ	
Ö	
ð	


Númeração patrin	nonial do veículo	Marca		Modelo		Placa		
803	31	CHERY		CHERY		CHERY CELER1.5 FFHB FL		FQJ2852
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor			Número do chassi			
2015	2015	SQR477FABFC00030		g	98RDB11B3FA002100			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de m	ulta/D	ébitos		
Branca	R\$ 12.500,00)		Não const	a débit	0		
Bloqueio					Restri	ções		
Nã	o possui bloqueio ativ	0			Nada c	onsta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa			
804	11	CHERY		CHERY			CELER1.5 FFHB FL	GAX1733
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do motor		tor	Número do chassi			
2015	2015	SQR477FABFA00424		424	98RDB11B2FA002086			
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda			Situação de multa/D	ébitos		
Branca	R\$ 12.000,00)			Não consta débit	0		
	Bloqueio				Restri	ções		
Não possui bloqueio ativo				Nada co	onsta			

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 15:35:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
796	7962 \		VW	GOL 1.6	EGI4292	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Núi	mero do motor	Nún	nero do chassi	
2011	2012	CCRL36778		9BWAB	9BWAB05U7CT022970	
Cor do veiculo	Valor inicial de v	enda		Situação de multa/D	ébitos	
BRANCA	R\$ 15.500,00)		Não consta débi	to	
	Bloqueio			Restri	ções	
Não	Não possui bloqueio ativo			Nada d	onsta	

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
7985		VW			GOL 1.6	EGI4290
Ano de fabricação	Ano do modelo	Número do mo			Núm	ero do chassi
2011	2012	CCRL36579			9BWAB05U5CT02286	
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	ICA R\$ 15.000,00				Não consta débit	0
Bloqueio				Restrições		
Não possui bloqueio ativo					Nada co	onsta

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA


Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
8037		VW		GOL CITY MC	FSP2212	
Ano de fabricação	oricação Ano do modelo Número do mo		mero do motor	Número do chassi		
2014	2015		CCRS47588	9BWAB45U6FP013844		
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	BRANCA R\$ 15.500,00			R\$ 2.934,70		
Bloqueio				Restrições		
Não possui bloqueio ativo				Nada consta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
7946		CHEV		SPIN 1.8L MT LTZ	FSK9230	
Ano de fabricação	Ano do modelo	Nú	mero do motor	Núm	ero do chassi	
2014	2014	CPA057095		9BGJC75Z0EB275967		
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	R\$ 29.000,00)		Não consta débit	:0	
Bloqueio				Restrições		
Não possui bloqueio ativo				Nada c	onsta	


Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.









São Paulo. 29 de ianeiro de 2025

SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 14:59:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa		
7986		CHEV		SPIN 1.8L MT LTZ	FUQ2974		
Ano de fabricação	icação Ano do modelo Número o		mero do motor	Nún	Número do chassi		
2015	2016		DS1004620	9BGJC	75E0GB103161		
Cor do veiculo Valor inicial de venda				Situação de multa/Débitos			
BRANCA R\$ 29.000,00				R\$ 130,16			
Bloqueio				Restrições			
Não possui bloqueio ativo				Nada o	consta		
Oher Vandida na actada am que sa ancentra							

Obs: Vendido no estado em que se encontra.

Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo, 29 de janeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



SANDRA GONCALVES FAVERO Data: 03/02/2025 14:59:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

AVALIADORA

Númeração patrimonial do veículo		Marca		Modelo	Placa	
7964		CHEV		SPIN 1.8L MT LTZ	FKM0218	
Ano de fabricação	icação Ano do modelo Número do m		mero do motor	Número do chassi		
2015	2016	DS1003844		9BGJC7	9BGJC75E0GB101650	
Cor do veiculo	Valor inicial de venda			Situação de multa/Débitos		
BRANCA	BRANCA R\$ 29.500,00			Não consta débito		
Bloqueio				Restrições		
Não possui bloqueio ativo				Nada consta		

Obs: Vendido no estado em que se encontra.


Obs: Veiculo possui riscos e amassados no geral, estofamento danificado, pintura queimada, pneus desgastado.

Obs: Não foi constatado o funcionamento do bem, motor e cambio não testados, assim como de sua parte mecânica e elétrica, uma vez que, para tal feito é necessário o uso de equipamentos e habilidades específicas.





São Paulo. 29 de ianeiro de 2025 Documento assinado digitalmente



AVALIADORA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - estado de são paulo -Secretaria de administração



LISTA DE VEÍCULOS AVALIADOS PARA LEILÃO

LOTE	VEÍCULO	PLACA	Nº BEM	LANCE INICIAL
01	Fiat doblô 1.8 amb. Green car 2014/2014	FOQ-0160	7945	R\$ 19.000,00
02	VW gol city 1.6 2014/2015	FSU-3714	8023	R\$ 15.000,00
03	VW gol city 1.6 2014/2015	FSC-5062	8027	R\$ 16.000,00
04	VW gol 1.6 2011/2012	EGI-4292	7962	R\$ 15.500,00
05	VW gol 1.6 2011/2012	EGI-4290	7985	R\$ 15.000,00
06	VW gol city 1.6 2014/2015	FSP-2212	8037	R\$ 15.500,00
07	Chevrolet spin LTZ 1.8 2014/2014	FSK-9230	7946	R\$ 29.000,00
08	Chevrolet spin 1.8 MT LTZ 2015/2016	FUQ-2974	7986	R\$ 29.000,00
09	Chevrolet spin 1.8 MT LTZ 2015/2016	FKM-0218	7964	R\$ 29.500,00
10	VW gol TL MC 1.6 2014/2015	FQP-8934	8011	R\$ 16.000,00
11	VW saveiro 1.6 2009/2009	DBS-2378	8049	R\$ 11.500,00
12	Ford cargo 1519 baú 2012/2013	EHE-5452	8066	R\$ 94.000,00
13	Fiat ducato maxicargo furgão 2.3 2009/2010	EGI-4261	8056	R\$ 38.000,00
14	Chery celer 1.5 FFHB 2015/2015	FQP-6735	8034	R\$ 12.500,00
15	Iveco Dayli	GCR-3177	7950	R\$ 12.500,00 R\$ 12.500,00 R\$ 64.000,00 R\$ 17.000,00 R\$ 63.000,00 R\$ 62.500,00 R\$ 44.000,00 R\$ 84.000,00 R\$ 84.000,00
16	Fiat Siena	FJB-7940	1364	R\$ 17.000,00
17	Micro mb 115cv caio induscar 2009/2010	DJL-2551	7987	R\$ 63.000,00
18	Micro mb LO 812 Marcopolo vicino 2009/2010	EEF-7882	7968	R\$ 62.500,00
19	Micro valorare W8 2009/2010	EGI-4268	7970	R\$ 44.000,00
20	Onibus vw 15.190 eod caio 2012/2012	EHE-5455	7975	R\$ 84.000,00
21	Onibus vw 15.190 eod Marcopolo 2012/2012	EHE-5457	7973	R\$ 84.000,00
22	VW gol city 1.6 2014/2015	FQF-1042	8025	R\$ 15.000,00
23	Citroen jumper minibus TA 2.3 2014/2014	FWH-2475	8054	R\$ 44.000,00
24	Iveco Vertis 90v18 2015/2015 - carroceria e	GAI-6598	7978	R\$ 44.000,00 R\$ 94.000,00 R\$ 49.000,00
	guindaste			N H
25	Iveco vertis 130v19 2013/2014	EHE-5462	8066	R\$ 49.000,00
26	Escavadeira Komatsu PC160 LC 2010		17045	R\$ 159.000,00
27	Fiat Strada Working CD 1.4 2011/2012	EGI-4293	8046	R\$ 19.000,00
28	Onibus vw 15.190 eod Marcopolo 2014/2014	FVT-3104	7972	R\$ 84.000,00
29	Motocicleta Yamaha XTZ 125E 2012/2012	EHH - 5905	17921	R\$ 84.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCE9-66F2-5E7D-4B5F e informe o código CCE9-66F2-5E7D-4B5F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



30	Chevrolet spin LT 1.8 2014/2015	FCX-0830	8008	R\$ 29.000,00
31	VW gol 1.6 2009/2009	EGI-4252	14953	R\$ 13.000,00
32	VW Gol TL MC 1.6 2014/2015	FTH-6374	7963	R\$ 15.000,00
33	Iveco tector 150e21 attack 2015/2015	FWL-3261	8000	R\$ 54.000,00
34	Ford cargo 1517	EGI-4284	8003	R\$ 66.000,00
35	Retroescavadeira JCB 3C 4x4 2011 série 1771656		17920	R\$ 74.000,00
36	Motoniveladora newholland RG140B 2014		7992	R\$ 219.000,00
37	Retroescavadeira JCB 4CX eco 2013 série 21622142		17040	R\$ 99.000,00
38	Pá carregadeira EOUGEM		7989	R\$ 104.000,00
39	Trator tramontini t8075 4x4 80cv		8021	R\$ 48.000,00
40	Motoniveladora newholland RG 140B 2006		7994	R\$ 189.000,00
41	Chery celer 1.5 FFHB 2015/2015	GBX7317	8029	R\$ 12.500,00
42	VW gol city 1.6 2014/2015	FQF-3D65	7961	R\$ 17.000,00
43	VW Gol 1.6 2009/2009	EGI-4254	7957	R\$ 13.000,00
44	Chery celer 1.5 FFHB 2015/2015	FQJ-2852	8031	R\$ 12.500,00
45	Chery celer 1.5 FFHB 2015/2015	GAX-1733	8041	R\$ 12.500,00

PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA

Presidente

FELIPE DAVIES Membro

NEMIAS NOVAES GUILHERME

Membro

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCE9-66F2-5E7D-4B5F e informe o código CCE9-66F2-5E7D-4B5F Assinado por 3 pessoas: FELIPE DAVIES, PHILIPPE GUTIERRES CECILIA e NEMIAS NOVAES G ${\sf U}$





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Departamento de Assuntos Adm. Legislativo e Atos Oficiais

PORTARIA Nº 199, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025

"DESIGNA COMISSÃO **ORGANIZADORA** F APRECADOÑA DIDOS VLEÍCIODOSNIPERIDEN/QENTESRA FROTA MUNICIPAL

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a existência de veículos oficiais de patrimônio público pertencente a frota municipal, que pelo esgotamento de sua vida útil foram colocados para leilão;

Considerando a necessidade da formalização de uma Comissão Organizadora e Avaliadora de Leilão, para fins de apreciação desses bens e acompanhamento dos atos praticados pela leiloeira oficial Sandra Gonçalves Favero, firmado por meio do Contrato nº 189/2024, para fins de abertura de procedimento licitatório na modalidade leilão;

R E S E

- Art. 1º Fica designado a equipe de apoio que constituirão a Comissão Organizadora e Avaliadora do Leilão nº 001/25 que atuarão na apreciação dos veículos da frota municipal pertencentes ao patrimônio público, colocados em desuso, ficando assim composta por:
 - I- Servidores estáveis:
 - a) Nome: Philippe Gutierres Cecília Chefe da Divisão de Logística de Abastecimento e Bens Patrimoniais Matrícula sob nº 4163
 - b) Nome: Felipe Davies Diretor Depto. Logística Operacional, Limpeza e Manutenção Pública Matrícula sob nº 4256
 - c) Nome: Nemias Novaes Guilherme Chefe da Divisão de Tesouraria Matrícula sob nº 2996
- § 1º A Comissão será presidida pelo representante do Executivo, o servidor desta Municipalidade, Sr. Philippe Gutierres Cecília, Chefe da Divisão de Logística de Abastecimento e Bens Patrimoniais.
- § 2º As decisões da Comissão serão tomadas pela maioria, que elaborará relatório circunstanciado e apresentará ao Chefe do Executivo.

Assinado por 3 pessoas: LEIEZ IPPENDRIQUES APPORAPPE GUTIERRES CECILIA e NEMIAS NOVAES GUILHERME





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Departamento de Assuntos Adm. Legislativo e Atos Oficiais

PORTARIA Nº 199, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025

Art. 2º A Comissão de que trata o artigo 1º se encarregará dos procedimentos necessários às avaliações e classificações quanto ao estado de conservação dos bens móveis disponibilizados e proporá os demais procedimentos necessários à sua alienação, acompanhando todos os atos praticados pela leiloeira oficial Sandra Gonçalves Favero, firmado por meio do Contrato nº 189/2024, para fins de abertura de procedimento licitatório na modalidade leilão.

Art. 3º

A participação dos referidos membros de que trata esta Portaria não ensejará remuneração e será considerado serviço público relevante.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito do Município de Cajati

REGISTRADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE CAJATI E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Cajati, 10 de fevereiro de 2025.

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES

Diretora do Departamento de Assuntos Administrativos, Legislativos e Atos Oficiais

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP E-mail: juridico@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C069-F106-8A91-D470

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

V

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 10/02/2025 11:53:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C069-F106-8A91-D470

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Estado de São Paulo

RELATÓRIO DA COMISSÃO

Esta comissão, designada pela Portaria 199/2025, para fins de acompanhamento dos atos da leiloeira Sandra Gonçalves Favero, para abertura de procedimento licitatório na modalidade leilão, faz saber que:

RETIFICA a lista de veículos que serão submetidos a leilão (despacho 14 – processo adm. 637/2024), retirando o veículo CHERY CELER 1.5 FFHB 2015/2015 PLACA GAP-4823 e incluindo o veículo CHERY CELER 1.5 FFHB 2015/2015 PLACA GBX 7317 e,

APROVA por unanimidade os Laudos de avaliação dos veículos submetidos a apreciação, (despacho 80 – processo adm. 637/2024).

Cajati, 12 de fevereiro de 2025.

PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA Presidente

> FELIPE DAVIES Membro

NEMIAS NOVAES GUILHERME Membro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCE9-66F2-5E7D-4B5F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FELIPE DAVIES (CPF 395.XXX.XXX-79) em 12/02/2025 13:28:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 12/02/2025 13:49:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ NEMIAS NOVAES GUILHERME (CPF 574.XXX.XXX-34) em 13/02/2025 16:41:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCE9-66F2-5E7D-4B5F